

发件人: 渠道共享中心 日期: 2021年1月18日  
电话: 027-59373129 编号: QCS048/D048\_2021  
传真: 027-59376600 页数: 2  
收件人: 施耐德电气合作伙伴  
主题: 关于 TeSys D 系列 LC1D115-170 面板螺钉变更的通知

尊敬的施耐德电气合作伙伴:

您好!

感谢您对施耐德电气产品的关注与支持!

施耐德电气于**2021年1月**起将TeSys D系列LC1D115-170 面板螺钉产品进行了变更, 具体变更如下:

**变更前:**

面板螺钉组装后:

未拧紧螺钉, 螺钉与面板平齐:



螺钉拧紧后, 螺钉低于面板表面:



**变更后:**

面板螺钉组装后:

未拧紧螺钉, 螺钉高于面板:



螺钉拧紧后, 螺钉与面板平齐:



此次变更涉及产品型号:

型号			
LC1D115006E5C	LC1D11500N5C	LC1D15000E7C	LC1D170006M7C
LC1D115006F7C	LC1D11500P7C	LC1D15000F5C	LC1D17000B7C
LC1D115006M5C	LC1D11500Q5C	LC1D15000F7C	LC1D17000E5CS002
LC1D115006M7C	LC1D11500Q7C	LC1D15000F7CS003	LC1D17000E7C
LC1D115006Q5C	LC1D11500U7C	LC1D15000M5C	LC1D17000F5CS002
LC1D115006Q7C	LC1D11500E7C	LC1D15000M7C	LC1D17000F7C
LC1D11500B5C	LC1D11500L7C	LC1D15000M7CS003	LC1D17000F7CS003
LC1D11500B7C	LC1D11500V5C	LC1D15000N7C	LC1D17000M5CS002
LC1D11500E5C	LC1D150006E5C	LC1D15000P7C	LC1D17000M7C
LC1D11500E7C	LC1D150006F5C	LC1D15000Q5C	LC1D17000M7CS003
LC1D11500F5C	LC1D150006F7C	LC1D15000Q7C	LC1D17000P7C
LC1D11500F7C	LC1D150006M5C	LC1D15000U7C	LC1D17000Q5CS002
LC1D11500F7CS003	LC1D150006M7C	LC1D150006E7C	LC1D17000Q7C
LC1D11500M5C	LC1D150006Q7C	LC1D15000V7C	LC1D17000U7C
LC1D11500M7C	LC1D15000B7C	LC1D170006F5C	LC1D170006F7C
LC1D11500M7CS003	LC1D15000E5C	LC1D170006M5C	LC1D170006Q7C

由于库存原因，在切换期间，您可能会同时收到新旧两种产品，请与客户保持信息沟通。此次变更过程中，产品的订货号、库存状态、产品性能、质量、尺寸以及售后服务等流程均未发生任何改变。

如您对此通知有任何问题，请您通过施耐德电气客户关爱中心热线4008101315-1-1-2-1咨询相关技术人员  
顺祝商祺！

施耐德电气（中国）有限公司  
渠道共享中心

2021年1月18日